

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Sellador epoxi incoloro de dos componentes, desarrollado para su aplicación en sustratos como hormigón, suelos cementosos y revestimientos cerámicos esmaltados. Tiene un alto poder de penetración, promoviendo un excelente anclaje y funcionando como puente de adhesión entre la base y los sistemas de pintura posteriores. Su formulación proporciona alta dureza, resistencia a la humedad y facilidad de aplicación, además de contribuir a la reducción del consumo de pintura de acabado.



Producto según la norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.1.1.8.

SISTEMA CLASIFICACIÓN UTILIZADO

Norma ABNT-NBR 14725-2. Sistema Globalmente Armonizado para la Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, ONU.

RECOMENDACIONES DE USO

Superficies de hormigón, pisos y baldosas, que sirven para sellar y proporcionar adherencia antes de la aplicación del revestimiento final como: masas epoxi, morteros reparadores, acabados de bajo y alto espesor y autonivelantes.

PRINCIPAL ATRIBUTOS

- 1 Resistencia a humedad
- 2 Bien adherencia
- 3 Resistencia a fricción

SELADOR EPÓXI PDA 4:1

COLORES

Incoloro

PROPIEDADES BÁSICAS	Acabado	Sólidos por masa	Sólidos por volumen	TÚ	Peso específico a 25°C
	Brillante	40%±2	39%±2	490 g/L	0,98 g/cm ³
	Punto de inflamabilidad	Comp. A validez	Validez de la Comp. B	Toxicidad	Tipo de embalaje
38°C	36 meses	12 meses	Ver SDS	2,88L (longitud A) 720 ml (longitud B)	

COMPOSICIÓN BÁSICO

Disolventes, resina epoxi, aditivos.

Esta información representa lo mejor de nuestro conocimiento en el momento de su publicación. Le recordamos que el buen resultado de la aplicación de los productos depende de factores ajenos a nuestro control y que conciernen a la preparación de la superficie y al conocimiento técnico del aplicador. La empresa se reserva el derecho de cambiar estas especificaciones sin previo aviso.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de comenzar a pintar, siempre es necesario prestar atención al siguiente procedimiento:

- 

1 Lijado: Lijar la superficie, eliminando las partes sueltas y promoviendo una mayor adherencia al producto que se aplicará a continuación.
- 

2 Limpiar: La limpieza debe hacerse con un paño o una escoba para eliminar el polvo de la superficie y asegurar la adherencia del producto que se aplicará a la superficie.
- 

3 Sellado: El uso de imprimaciones iguala la absorción superficial, además de mejorar significativamente el rendimiento del producto que se aplicará.
- 

4 Homogeneizar: La homogeneización es necesaria para la mezcla completa de todos los componentes, así como para la dispersión de los pigmentos. Como el producto se detendrá en stock, esta operación es fundamental para que las características permanezcan inalteradas.
- 

5 Diluir: La dilución debe seguir las instrucciones recomendadas para que el producto pueda ofrecer un excelente rendimiento como: cobertura, rendimiento, nivelación y aplicación.
- 

6 Aplicar: Prestar atención siempre a las partes sueltas o mal adheridas del soporte, en estos casos, se deben seguir las recomendaciones de preparación de la superficie.

ATAQUE QUÍMICO

Cuando es necesario, se realiza para promover la adhesión en superficies lisas y densas. Aplicar solución de ácido muriático diluida en agua (1:10), extendiéndola sobre una superficie limpia y seca. Déjelo reaccionar durante 5 a 10 minutos, manteniendo la superficie húmeda y frotando con una escoba de cerdas duras. Después de la efervescencia, enjuague bien con agua hasta eliminar todos los residuos. Es posible que deba enjuagarse hasta 3 veces. Espere a que se seque por completo antes de aplicar la imprimación. La humedad de la superficie debe estar por debajo del 10%.

TIPO DE SUPERFICIE	TRATAMIENTO
Yeso y hormigón poroso	<p>La superficie debe estar completamente curada (mín. 28 días), seca (humedad inferior al 10%) y firme. Realice una limpieza para eliminar el polvo, el aceite, la grasa o los contaminantes. Eliminar las piezas sueltas con lijado o cepillo de alambre y corregir los defectos con mortero o masilla epoxi, lijando después del secado. Las superficies muy lisas deben lijarse para abrir los poros. Aplique una capa de Epoxy Sealer, si es necesario una capa de Epoxy Primer.</p> <p>(Consultar el tiempo de secado en el Boletín Técnico de cada producto).</p>
Cemento quemado y hormigón pulido	<p>La superficie debe estar completamente curada (mín. 28 días), limpia, seca y libre de contaminantes. Debido a que no son muy porosos, es fundamental promover el anclaje mediante lijado abrasivo pesado o ataque químico (orientación sobre la mesa), según viabilidad técnica. Eliminar el polvo del lijado es esencial para garantizar la adherencia. En caso de alta alcalinidad (pH > 9), neutralizar con una solución ácida (1:10), seguido de enjuague y secado. Aplique una capa de sellador epoxi para promover la adhesión e igualar la absorción antes de aplicar el acabado.</p>
Suelo y baldosas de cerámica esmaltada	<p>La superficie debe estar firmemente adherida, limpia, seca y libre de aceite. Realice un lijado mecánico intenso para eliminar el brillo y crear porosidad para el anclaje. Elimine completamente el polvo después de lijar. Compruebe si hay piezas huecas o mal fijadas y sustitúyalas si es necesario. En áreas húmedas, asegúrese de que las lechadas estén intactas y secas. Aplique una capa de sellador epoxi antes de aplicar el acabado.</p>

Muros de mampostería	Deben estar completamente curados (min. 28 días), firmes, secos y limpios. Elimine el polvo, los residuos de mortero, los aceites y las partículas sueltas con cepillado y lavado. Corrija grietas o defectos con mortero o masilla de reparación, lijando después del secado. Si desea aplicar pasta, es obligatorio aplicar Angel Acrylic Mass. Las superficies muy absorbentes deben sellarse con Epoxy Sealer y Epoxy Primer antes de aplicar el acabado epoxi, asegurando la adherencia y uniformidad en la absorción.
----------------------	---

CONDICIONES TÉCNICAS DEL SUELO

Para garantizar la adherencia, durabilidad y rendimiento del sistema de pintura en pisos de concreto, observe las siguientes condiciones técnicas:

- Soporte: Suelo de hormigón con una resistencia mínima de 30 MPa y curado completo de al menos 28 días.
- Porosidad y rugosidad: La superficie debe tener una textura porosa y rugosa. Los pisos que son demasiado lisos o densos dificultan que el sellador penetre y ancle el revestimiento.
- Endurecedores superficiales: Los suelos que han sido tratados con endurecedores químicos a base de silicato de sodio, potasio o litio tienen una pérdida significativa de adherencia para pinturas y selladores. Esto se debe a la formación de una barrera densificada e impermeable, reduciendo el anclaje mecánico.

Importante para estos casos:

- El lijado mínimo recomendado es de 3 mm de profundidad.
- En casos críticos, se recomienda la eliminación completa de la capa tratada mediante un lijado profundo.

La preparación adecuada de la superficie es crucial para el éxito de la aplicación. Se recomienda seguir estrictamente los siguientes pasos:

1) Comprobación inicial:

- Confirme que haya una aplicación previa de endurecedor de superficies.
- Evalúe si el concreto tiene baja rugosidad o apariencia acristalada.

2) Lijado mecánico:

- Para suelos sin endurecedor: lijado ligero con lija de grano 50#.
- Para suelos endurecidos: Realice un lijado agresivo con una eliminación mínima de 3 mm. Utilice una pulidora industrial o una fresadora con control de profundidad.

3) Limpieza química:

- Aplicar solución de ácido muriático al 10% para abrir los poros.
- Enjuague con agua limpia y deje secar por completo.

4) Eliminación de residuos

- Utilice una aspiradora industrial para eliminar el polvo y las partículas sueltas.

5) Área de prueba recomendada

- En áreas donde no se conoce la historia del piso, o incluso como medida preventiva de control de calidad, se recomienda preparar la superficie y aplicar el sistema (sellador + pintura) en un área de 2 m² para validar la adhesión y la compatibilidad.
- El área de prueba debe evaluarse después del curado para detectar posibles fallas de anclaje, descamación o burbujas.

6) Prueba de adhesión (pull-off)

- Recomendado para superficies críticas o pisos con antecedentes de tratamiento químico.

Nota importante: La presencia de endurecedores superficiales es incompatible con la aplicación de pintura y sellador sin un tratamiento profundo previo. No seguir estas recomendaciones compromete la durabilidad del sistema y puede provocar un desprendimiento prematuro de la pintura.



NÚMERO RECOMENDADO DE CAPAS

1 a 2

ESPESOR POR CAPA

Espesor de la película húmeda:
De 75 a 100 µm

Espesor de película seca:
De 25 a 30 µm

RENDIMIENTO TEÓRICO

Hasta 50 m²/capa cuando está catalizado.

Nota: puede variar según las condiciones y porosidad de la superficie



CATÁLISIS Y DILUCIÓN

Cure 4 partes del componente A con 1 parte del componente B.

Listo para usar.



TEMPERATURA (25°C)

Al tacto: 2 horas

Manejo: 5 horas

Repintado: 16 a 24 horas

Curación total: 7 días

Consideraciones: Si se supera el límite máximo indicado para el repintado, será necesario lijar la superficie. Condición de humedad relativa: 55 a 80%. La vida útil de la mezcla varía con la temperatura (altas temperaturas – baja vida útil, bajas temperaturas alta vida útil), por lo que recomendamos mantener el material catalizado en ambientes cubiertos evitando la luz solar directa sobre el producto. Cuando esto no sea posible, preste atención a la cantidad curada, reduciendo el volumen preparado tanto como pueda. Al tratarse de un producto curado por reacción química, es normal que su curado se retrase a bajas temperaturas. Se debe garantizar una temperatura mínima de 15 °C durante su curado. No limpie con un paño seco o material abrasivo, ya que puede formarse una estera en la superficie.



MÉTODO DE APLICACIÓN:

Brocha/Brocha – Retoques y otros acabados donde el rodillo no puede llegar.

Rodillo de lana de oveja de pelo bajo - (requiere capas adicionales para lograr el grosor deseado)

Rollo de lana sintética antigoteo – 10 mm.

Pistola convencional

RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD

- Almacenar el producto en ambientes resguardados y ventilados con una temperatura máxima de 40°C.
- Cuando se aplica, el producto emana vapores que deben evitarse con el uso correcto de EPP, como máscaras y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante la aplicación.
- Evite el contacto con la piel usando guantes, gafas, ropa adecuada, cremas protectoras, etc.
- Mantener alejado del contacto con niños y animales.

OBSERVACIONES

- Para proporcionar y garantizar la calidad de los productos, es imprescindible utilizar nuestro sistema completo de pintura Anjo (bases, masillas, diluyentes y acabados) siguiendo las instrucciones contenidas en el embalaje o en el boletín técnico.
- No almacene el producto diluido. No utilices diferentes lotes para continuar pintando, puede haber un cambio en el tono, así como en el acabado.
- El rendimiento del producto depende del tipo de superficie y del sistema de pintura a realizar, del espesor aplicado, método y técnica de aplicación, tipo y rugosidad del soporte y condiciones ambientales, etc.
- Por lo general, con 2 o 3 capas se pueden lograr grandes resultados, pero, dependiendo de la porosidad del piso, el color elegido o el estado del piso, es posible que se necesiten más capas.
- Los valores encontrados para las pruebas de peso específico y secado (con el espesor especificado) se obtuvieron en el laboratorio a una temperatura de 25 °C. Con temperaturas diferentes a la mencionada, los valores establecidos anteriormente tienden a ser diferentes a los especificados.
- Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimiento técnico, sin embargo, algunos factores son independientes de nuestro control como fabricante, tales como: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, etc.
- El uso de disolventes distintos a los especificados sin la aprobación previa de Angel puede afectar al rendimiento del producto y anular la garantía.
- No asumimos ninguna responsabilidad por daños materiales y personales causados por el mal uso de la información contenida en este boletín y los productos mencionados. Este boletín está sujeto a cambios sin previo aviso.

**OTRA
INFORMACIÓN**

La hoja de datos de seguridad de este producto químico peligroso se puede obtener a través del sitio web: www.anjo.com.br
TELÉFONO DE EMERGENCIA: (CIATox/SC) Centro de Información y Asistencia Toxicológica de Santa Catarina **0800 643 5252** o **(48) 3461-8000** o **(48) 3461-8049**. Consulte el Boletín Técnico de este producto en nuestra página web: www.anjo.com.br o a través del **SAC**.

**INDUSTRIA
BRASILEÑA**
www.anjo.com.br

Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA**. AC Rio Maina, 1165 - Vila MacariniCriciúma - SC - 88818-800 Tel +55 48 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc. Est. 253.852.110 Químico a cargo: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª Región



